

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offenlegungsschrift ® DE 4434577 A1

(51) Int. Cl.8: H 02 P 8/00 H 02 K 37/00



Precision Motors Deutsche Minebea GmbH, 78549

Riebling, P., Dipl.-Ing. Dr.-Ing., Pat.-Anw., 88131

DEUTSCHES PATENTAMT

(11) Anmelder:

(74) Vertreter:

Spaichingen, DE

Aktenzeichen: Anmeldetag:

Offenlegungstag:

P 44 34 577.1 28. 9.94

4. 4.96

(7) Erfinder:

Hans, Helmut, Dr.-Ing., 78112 St. Georgen, DE; Heide, Johann von der, Dipl.-Ing., 78713 Schramberg, DE; Wünsch, Eberhard, Dipl.-Ing., 78098 Triberg, DE


(5) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

> 28 37 187 C2 11.90.401 DE-AS DE-AS 10 60 327 35 00 103 US 02 52 011 A1

HIGUCHI, Toshiro: Closed Loop Control Of PM Step Motors By Sensing Back EMF. In: Proc. 11th Ann. Symp. on Incremental Motion Control Systems and Davicas Champaign, 1982, S.289-294; HOPPER, Edward: Der Anwendungsfall entscheidet: Encoder oder Resolver. In: Industrie-elektrik + elektronik, 30.Jg. 1985, Nr.9, S.59-69;

(54) Sensor-Schrittmotor

Die vorliegende Erfindung beschreibt einen Schrittmotor, mit einem Rotor (1) und einem Stator (2) und Statorwicklungen (4), wabei zur Kontrolle der Schrittfolge und Schrittwinkelgenauigkait eine Sensorwicklung (5) vorgesehen ist, die fest mit dem Stator (2) verbunden ist.



Beschreibung

Bei einem Schrittmotor (Stepper) muß das mechanische System recht genau sein, damit die Schrittwinkelgenauigkeit gut ist, das heißt, insbesondere die Zähne der Statorbleche und die Zähne des Rotors müssen mechanisch genau sein. Um die Schrittwinkelgenauigkeit bzw. den Ausfall einzelner Schritte zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuregeln, werden z.B. optische Sensorsysteme verwendet, die die Einhaltung des 10 Schrittwinkels überprüfen. Diese Sensoren verursachen einen erheblichen Aufwand, da die Systeme mindestens die gleichen Genauigkeit aufweisen müssen, wie das mechanische System, um Abweichungen des Schrittwinkels zu erkennen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Schrittmotor mit einem Sensorsystem vorzuschlagen, welches unter Ausnutzung der ohnehin schon vorhandenen mechanischen Genauigkeit des Schrittmotors eine Überwachung der Schrittwinkelgenauigkeit bzw. des 20 Ausfalls einzelner Schritte ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 genannten Merkmal gelöst.

Wesentliches Merkmal der Erfindung ist es, daß nun im Motor selbst ein Sensorsystem in Form einer ringförmigen Wicklung vorgesehen ist. Dieses Wicklung kann an unterschiedlichen Stellen des Steppers, z. B. im Rotor oder Stator angeordnet sein. Vorzugsweise verläuft diese Wicklung orthogonal zu den Phasenwicklungen, da sich dadurch die beste Genauigkeit und der stärkste Signalpegel ergibt. Natürlich kann die Wicklung, falls notwendig, auch in einem gewissem Grad von der rechtwinkligen Anordnung gegenüber den Phasenwicklungen, das Weiterhin einem gewissen Grad von der rechtwinkligen Anordnung gegenüber den Phasenwicklung im Stator 2, in viellen des Motors, Fig. 5 Da Last des Motors, Fig. 6 Da grenzfreque genziferen des Wicklung en Zignen zu den Phasenwicklungen, da sich dadurch die beste Genauigkeit und der stärkste Signalpegel ergibt. Natürlich kann die Wicklung, falls wicklung im Stator 2, in viellen des Steppers, z. B. im Rotor production der Stator angeordnet sein. Vorzugsweise verläuft diese genziferen der Stator 2 des Motors, Fig. 5 Da Last des Motors, Fig. 6 Da grenzfreque genziferen des Steppers, z. B. im Rotor production des Motors produ

Erfindungsgemäß ist die Sensorwicklung in einem gewöhnlichen Stepper zusätzlich in den Rotor zwischen den beiden Stackhälften eingebaut. Die Wicklung ist fest mit der Innenseite des Stators verbunden und ragt in einen Spalt des Rotors, das heißt sie rotiert nicht mit

Dabei gibt es einmal die Möglichkeit, diese Wicklung direkt als Sensorwicklung zu benutzen. Ein Teil des Statormagnetfeldes durchdringt über den Luftspalt und durch den Rotor diese Sensorwicklung. Die einzelnen Schritte des Steppers induzieren in der Sensorwicklung 45 eine Spannung, die ein Abbild der einzelnen Schritte des Steppers darstellt. Die in der Sensorwicklung induzierte Spannung kann im einfachsten Fall über einen einfachen Filter und einen nachgeschalteten Komparator ausgewertet werden. Auf diese Weise kann man z. B. nur Erkennen, daß der Stepper "außer Tritt gefallen" ist. Es wäre auch denkbar, den Ausfall eines einzelnen Schrittes zu erkennen, jedoch wird hier der Filteraufwand für das Sensorsignal aufwendiger.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin die Sensorwicklung ähnlich einem Resolver als Erregerwicklung
zu nutzen, das heißt man koppelt über diese Wicklung
eine Wechselspannung (z. B. 10—15 Kiloherz) in den
Rotor und über den Luftspalt in die Statorwicklungen
ein. Dieses "höherfrequente Signal" kann jetzt in den
Statorwicklungen ausgewertet werden, um die Lage des
Steppers zu erkennen. Diese Methode erfordert aber
gegenüber der oben beschriebenen Methode einen relativ großen, elektronischen Aufwand, ähnlich einer Resolverauswerteschaltung.

Eine weitere Ausführungsform sieht vor, die ringförmige Sensorwicklung nicht in den Rotor hineinragen zu lassen, sondern im Bereich des Stators anzuordnen.

Hierbei kann die Sensorwicklung z. B. außen, in der Mitte oder nahe des Rotors im Stator angeordnet sein. Auch hier wird bei Schrittbetrieb eine Spannung in der Sensorwicklung induziert, jedoch ist die Signalhöhe geringer, als bei Anordnung der Wicklung im Rotorspalt, und das Signal insgesamt dadurch "verrauschter". Da der Signalverlauf derselbe ist, wie bei der Rotoranordnung, können die Signal auch in gleicher Weise ausgewertet werden.

Es ist also möglich, diese Sensorwicklung prinzipiell also innerhalb des Rotors oder des Stators anzuordnen, jedoch muß diese Wicklung rechtwinklig (zumindest in einem gewissen Grade) zu den Phasenwicklungen angeordnet sein.

Im folgenden wird die Erfindung anhand zwei Ausführungsbeispiele darstelle Zeichnungen erläutert.

Dabei zeigen

Fig. 1 eine erste Ausführungsform der Sensorwicklung, angeordnet im Rotor des Steppers,

Fig. 2 eine weitere Ausführungsform der Sensorwicklung, angeordnet im Stator des Steppers,

Fig. 3 Darstellung des Sensorsignals bei kleiner Last des Motors,

Fig. 4 Darstellung des Sensorsignals bei großer Last des Motors,

Fig. 5 Darstellung des Sensorsignals bei zu großer Last des Motors,

Fig. 6 Darstellung des Sensorsignals bei Betriebsgrenzfrequenz des Motors.

Fig. 7 Meßdiagramm des Motors bei Betriebsgrenzfrequenz.

Die Fig. 1 und 2 zeigen die Anordnung der Sensorwicklung innerhalb des Schrittmotors. Man erkennt den Stator 2, in welchem sich die Achse 3 mit Rotor 1 dreht. Weiterhin erkennt man die Statorwicklungen 4. In einer ersten Ausführungsform befindet sich nun die Sensorwicklung 5 innerhalb der beiden Hälften des Rotors 1, ragt also in den Spalt des Rotors hinein. Der Sensor 5 ist aber am Stator 2 befestigt, dreht sich also nicht mit. Gemäß Fig. 2 ist die Sensorwicklung 5 nur im Bereich des Stators 2 angeordnet, in diesem Beispiel am äußeren Umfange des Stators 2. Es ist natürlich jede beliebige Position der Sensorwicklung, insbesondere auch am Innenumfang des Stators 2, denkbar.

Wichtig bei beiden Ausführungsformen ist, daß die Sensorwicklung 5 etwa rechtwinklig zu den Phasenwicklungen des Motors angeordnet ist und gut vom Magnetfeld durchdrungen wird.

Filter und einen nachgeschalteten Komparator ausgewertet werden. Auf diese Weise kann man z. B. nur Erkennen, daß der Stepper "außer Tritt gefallen" ist. Es wäre auch denkbar, den Ausfall eines einzelnen Schrittes zu erkennen, jedoch wird hier der Filteraufwand für das Sensorsignal aufwendiger.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin die Sensor-

Fig. 3 zeigt den Betrieb des Steppers bei kleiner Last und kleiner Schrittfrequenz, etwa 100 Hertz. Dabei erkennt man, daß das Sensorsignal 8 dem Erregersignal 7 folgt, das heißt der Motor ist in Tritt. Wird die Last vergrößert, wie in Fig. 4 zu erkennen ist, kann man dem Sensorsignal 8 entnehmen, daß der Motor nach wie vor in Tritt ist.

Wird die Last noch mehr vergrößert, wie im Diagramm nach Fig. 5 dargestellt ist, so ist es dem Motor nicht mehr möglich, der angelegten Erregerfrequenz 7 zu folgen und der Motor gerät außer Tritt. Dies erkennt man nun deutlich am Verlauf des Sensorsignales 8, welches keine regelmäßige Ausgangsspannung mehr lie-

fert. Dieses unregelmäßige Sensorsignal ist mit geringem Aufwand relativ leicht auszuwerten, so daß entsprechende Maßnahmen gegen das "außer Tritt sein" des Motor ergriffen werden können.

Die Fig. 6 und 7 zeigen Meßdiagramme, welche das 5 Verhalten des Motors bei Betriebsgrenzfrequenz zeigen. Die Betriebsgrenzfrequenz ist diejenige Schrittfrequenz, die dem Motor noch maximal zugemutet werden kann, ohne daß dieser außer Tritt gerät. Im Beispiel nach Fig. 6 ist die Betriebsgrenzfrequenz bei ca. 500 Hertz 10 erreicht. Im unteren Teil des Diagrammes erkennt man wieder die Erregerfrequenz 7. Betrachtet man nun das Sensorausgangssignal 8, so wird deutlich, daß der Motor bei dieser Frequenz außer Tritt gerät. Bei geringer Belastung, wie bei der Messung nach Fig. 7, verarbeitet der 15 Motor wesentlich höhere Schrittfrequenzen, so daß er, nach Fig. 7, erst bei ca. 5 Kilohertz außer Tritt gerät, wie das Sensorsignal 8 von Fig. 7 zeigt.

Durch die erfindungsgemäße Sensorwicklung ist es mit einfachen Mitteln möglich, das einwandfreie Arbei- 20 ten eines Steppers zu überprüfen.

Bezugszeichenliste

1 Rotor 2 Stator 3 Achse 4 Statorwicklung 5 Sensorwicklung 6 Magnet 7 Erregerspannung 8 Sensorsignal

Patentansprüche

1. Schrittmotor mit einem Rotor (1) und einem Stator (2) mit Statorwicklungen (4), dadurch gekennzeichnet, daß der Schrittmotor eine Sensorwicklung (5) aufweist, die fest mit dem Stator (2) verbun-

2. Schrittmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorwicklung (5) etwa ringförmig ausgebildet ist.

3. Schrittmotor nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorwicklung 45 (5) etwa orthogonal zu den Statorwicklungen (4) angeordnet ist.


4. Schrittmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorwicklung (5) innerhalb des Rotors (1) angeordnet ist.

5. Schrittmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorwicklung (5) innerhalb des Stators (2) angeordnet ist.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen


50

- Leerseite -




Noter: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

DE 44 34 577 A1. H 02 P 8/00 4 April 1996




kleine Last (Der Polradwinkel ist klein.) Der Motor ist in Tritt.

Schrittfrequenz: ca. 100 Hz




große Last (Der Polradwinkei ist groß.) Der Motor ist in Tritt.

Schrintrequenz: ca. 100 Hz



zu große Last Der Motor ist außer Tritt.

Schriffrequenz: ca. 200 Hz




Transiente (Der Motor fällt außer Trin)

Schrittfrequenz: ca. 500 Hz


Int. Cl.⁵:
Offenlegungstag:

DE 44 34 577 A1 H 02 P 8/00 4. April 1996




Transiente
(Der Motor fällt außer Tritt)

Schrittfiequenz: a. 5 kHz




Note Cl.5; Offerlagungstag:

D 5 44 34 677 A 1 H 02 P 8/60 4. April 1996



kleioe Last (Der Polmswiskel ist klein.) Der Motor is in Trit.


Schriedrequerz: ca. 100 Hz



große Last (Der Polradwinkel in groß.) Der Motor in in Tritt.


Schringrequenzi et. 100 Hz

Nut en: Int. Ca.²: Offentagungstag: DE 44 34 577 A1 H 02 P 8/00 4. April 1996



zu graße Last Der Motor ist sußer Trin.

Schrimmequenz: ca. 200 Hz




Transiente (Der Motor fällt außer Tritt)

Scivingsquenz: ca. 500 Hz

mer: int, CL⁵: Offenlagungstag:

DE 44 \$4 677 A1 H 62 P 8/66 4. April 1998



Transiente (Der Meter fällt außer Triu)

Schrittfrequenz; ca. 5 kHz